

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее – услуги) в МБОУ СОШ №4

#### 1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг;

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 п. Тавричанка, Надеждинского района»
- 1.2. Адрес объекта: 692495, РФ, Приморский кр., Надеждинский р-н, п. Тавричанка, ул. Лазо 5
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 4 этажа, : 2556 кв.м.,
  - часть здания 2 этажей 2738 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да,нет); <u>да</u> <u>15166,2 кв.м</u>
- 1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта нет .
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2020 капитального 2020 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 п. Тавричанка Надеждинского района» (краткое наименование: МБОУ СОШ №4 п. Тавричанка), 692495 Приморский край, Надеждинский район, поселок Тавричанка, ул. Лазо,5
- 1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная) \_\_\_\_ государственная ,
- 1.9. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная,
- 1.10. Вышестоящая организация (наименование) <u>Управление образования Администрации</u> Надеждинского муниципального района
- 1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты <u>692495, Приморский край, Надеждинский район, пос. Новый, ул. Первомайская, 43</u>

2.Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка;

No/No	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
1.	2.	инвалидов объекта 3.
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2.	Сменные кресла-коляски	да
3.	Адаптированные лифты	нет
4.	Поручни	нет
5.	Пандусы	да
6.	Подъемные платформы (аппарели)	нет
7.	Раздвижные двери	нет
8.	Доступные входные группы	нет
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10.	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения.	нет
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой	нет

	информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой	нет
	информации зрительной информацией.	
14.	Обустройство для инвалидов на коляске - пандус	есть
15.	Иные	нет

# 3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка.

$N_{\overline{0}}/N_{\overline{0}}$		Оценка
		состояния и
		имеющихся
		недостатков в
	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой	обеспечении
	услуги	условий
		доступности для
		инвалидов,
		предоставляемой
		услуги
1	2	3
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации,	
	графиком работы организации, планом здания, выполненных	нет
	рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в	
	доступной для них форме информации о правилах предоставления	
	услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения	нет
	услуги документов, о совершении ими других необходимых для	
	получения услуги действий.	
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников,	Запланировано
	предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по	инструктивное
	вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов	совещание всего
	и услуг.	персонала в 1
		квартале 2020
		года
4.	Наличие работников организации, на которых административно-	Приказ №70-О
	распределительным актом возложено оказание инвалидам помощи	от 05.07.2019 г
	при предоставлении им услуг.	
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории	есть
	объекта работником организации.	
6.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с	
	использованием русского жестового языка, включая обеспечение	нет
	допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика.	
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для	
	предоставления услуг населению, требованиям их доступности для	нет
	инвалидов.	
8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги,	
	собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее	
	специальное обучение, выданного по форме и в порядке,	нет
	утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты	
	Российской Федерации.	

9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения	
	массовых мероприятий, инструкционных петель и	нет
	звукоусиливающей аппаратуры.	
10.	Адаптация официального сайта органа и организации,	
	предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с	есть
	нарушением зрения (слабовидящих).	
11.	Обеспечение предоставления услуг тьютора.	нет
12.	Иные	нет

# 4. управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

Nº/Nº	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий, их доступности для инвалидов.	сроки
1	Нанесение яркой контрастной маркировки на первой и последней	2 квартал 2020
1.	ступенях лестницы.	года
2.		2 квартал
	Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт,	2020года (в
	организационные мероприятия. Выделение места для парковки	пределах
	инвалидов, обозначение их соответствующими символами.	финансирования
	инвалидов, обозначение их соответствующими символами.	местного
		бюджета)

# АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

#### объекта социальной инфраструктуры

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта <u>муниципальное бюджетное общеобразовательное</u> учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 п. Тавричанка Надеждинского района»
- 1.2. Адрес объекта <u>692495 Приморский край, Надеждинский район, поселок Тавричанка, ул.</u> Лазо, 5
- 1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание <u>4</u> этажа, : 2556 кв.м., часть здания 2 этажей 2738 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да,нет); да 15166,2 кв.м

- 1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта 2020.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 капитального нет

#### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наимененование-согласно устава, краткое наименование) <u>муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 п. Тавричанка Надеждинского района», МБОУ СОШ №4 п. Тавричанка</u>
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692495 Приморский край, Надеждинский район, поселок Тавричанка, ул. Лазо, 5
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Надеждинского муниципального района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 692491, Приморский край, Надеждинский район, п. Новый, ул. Первомайская 43

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование ,
- 2.2. Виды оказываемых услуг: обучение
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:  $K, O, \Gamma, V, прочие$
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность <u>до 500 чел.</u>
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) <u>да</u>

#### 3. Состояние доступности объекта

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта\_ наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту <u>школьный автобус, маршрут: п. Девятый Вал, п. Зверосовхоз, Шахта, Геологи, 8</u> квартал, нет

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

## 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 1\_минута
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, нет;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Описать: <u>от всех остановок до МБОУ СОШ № 4 имеется подъем с небольшим градусом уклона</u>. Бордюрные пандусы отсутствуют

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

<b>№</b> п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

<sup>\* -</sup> указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

<b>№</b> Π\Π	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И, категория инвалидов К,О
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ВНД
	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения	ВНД
	объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

<sup>\*\*</sup> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (K, O, C,  $\Gamma$ , V) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (K, O, C,  $\Gamma$ , V) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД—временно недоступно

# 3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ВНД

- Путь (пути)движения на территории- Отсутствуют пути движения для МГН (транспортные и пешеходные, а также с возможность их совмещения)
- Автостоянка и парковка- отсутствует, отсутствуют выделенные и маркированные места для транспорта инвалилов
- Дверь (входная)- приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки и др.): -не имеют форму, позволяющую управлять одной рукой; не доступны с обеих сторон
- Тамбур- размеры тамбуров не соответствуют нормативным, покрытие пола в тамбуре не соответствует
- Коридор (вестибюль, зона ожидания)- не соответствует покрытие пола; отсутствуют приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов и др.; отсутствуют дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности
- Лестница (внутри здания)- не соответствуют поручни с двух сторон, рельефные обозначения этажей; отсутствуют ограждения: под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами
- Пандус (внутри здания)- отсутствует, по краям маршей и горизонтальных поверхностей; отсутствуют поручни (при перепаде высот более 0,45 м): с двух сторон; на высоте 0,5 м; рельефные обозначения этажей;- размеры маршей не соответствуют нормативным
- -Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) отсутствует пожаробезопасная зона на путях эвакуации, отсутствует пандус внутри здания
- -Общие требования- места целевого назначения не являются универсальными и специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов); отсутствуют информирующие обозначения

<sup>«</sup>А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

<sup>«</sup>Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

<sup>«</sup>ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками

- -Туалетная комната- отсутствует оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета): двусторонней связью с дежурным или кнопкой звонка (в дежурную комнату); отсутствует аварийное освещение, отсутствуют поручни, размеры туалетов не соответствуют нормативным
- Визуальные средства- отсутствуют
- Акустические средства- отсутствуют
- Тактильные средства- отсутствуют
- не соответствует система оповещения о пожаре отсутствует световая, синхронно со звуковой сигнализацией; системы средств информации и сигнализации об опасности не является комплексной для всех категорий инвалидов (визуальной, звуковой и тактильной

#### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

<b>№№</b> п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт и индивидуальное решение с TCP
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
	Все зоны и участки	Текущий ремонт и индивидуальное решение с TCP

<sup>\*-</sup> указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

- 4.2. Период проведения работ 2020-2025 год (в пределах финансирования местного бюджета
- в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана муниципального района
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения капитального ремонта с реконструкцией здания в целях адаптации объекта: доступность объекта для всех категорий инвалидов. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) беспрепятственная доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов с нарушениями умственного развития.
- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
- 4.4.1. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- 4.4.2. Согласование с общественной организацией инвалидов

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется.

#### 4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края «Доступная среда». Учимся жить вместе! Информационный портал (zhit-vmeste.ru)

#### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к объекту	на	1 л.
2. Входа (входов) в здание	на	2 л.
3. Путей движения в здание	на	2 л.
4. Вход (выходы) на территорию	на	1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	1 л.
6. Путь (пути) движения на территории	на	- л.

Результаты фотофиксации на объекте: муниципальное бюджетное обще	• • •
«Средняя общеобразовательная школа №4 п. Тавричанка Надеждинс Поэтажные планы, паспорт БТИ на <u>8</u> л.	кого раиона» на 8 листах
поэтажные планы, паспорт вти — на <u>в —</u> л. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объег	KTV)
	<b>3</b> /
Председатель комиссии:	
председатель комиссии. Директор Зубарев Сергей Владимирович	
(должность, Ф.И.О.)	(подпись)
n von	
Зам. директора по УВР Киселева Юлия владимировна	(70,7770)
(должность, Ф.И.О.)	(подпись)
Зам. директора по АХЧ Полищук Евгений Ефимович	
(должность, Ф.И.О.)	(подпись)
o AMORDEO	
Заместитель начальника Управления образовании АНМР В.Л.Озерова (должность, Ф.И.О.)	(подпись)
(должность, Ф.И.О.)	(подпись)
Председатель общества инвалидов АНМР О.А.Санина	
(должность, Ф.И.О.)	(подпись
	Приложение

# 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 п. Тавричанка Надеждинского района»

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_от «24» декабря 2019 г.

692495 Приморский край, Надеждинский район, поселок Тавричанка, ул. Лазо,5 (наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	нально- вочного и замечания			Работы по адаптации объектов			
		есть/ нет	N на плане	N фот о	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	12,13	1,2	Не выявлены	-	-	-
2	Путь (пути) движения на территории	есть	12,13	3,4	Нет должного асфальтного покрытия	К,О,С	Укладка асфальтного покрытия	КР
3	Лестница (наружная)	есть	-	5	На первую и последнюю ступени не нанесена яркая контрастная маркировка	K,C,O	На первую и последнюю ступени нанести яркую контрастную маркировку	TP
4	Пандус (наружный)	есть		6		ДП-И (К,О)		
5	Автостоянка и парковка	нет		1	Не выявлено			TP
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет должного	К,О,С	Укладка асфальтного покрытия, на первую и последнюю ступени нанести яркую контрастную маркировку	TP

#### II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности <*>	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид
17	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	на плане	N фото	работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,С,К) ДП-И (У,Г)	1	4	Технические решения не возможны

<sup>\*</sup> указывается: Д**П-В** - доступно полностью всем; Д**П-И** (K, O, C,  $\Gamma$ , Y) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д**Ч-В** - доступно частично всем; Д**Ч-И** (K, O, C,  $\Gamma$ , Y) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д**У** - доступно условно, В**Н**Д - недоступно

**Комментарий к заключению**: На прилегающей территории требуется замена асфальтового покрытия, следует выделить первую и последнюю ступени яркой контрастной маркировкой.

Приложение 2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_ от «24» декабря 2019 г...

# І. Результаты обследования:

# 2. Входа (входов) в здание

МБОУ СОШ №4 п. Тавричанка, 692495 Приморский край, Надеждинский район, п.

Тавричанка, ул. Лазо,5

(наименование объекта, адрес)

<sup>\*\*</sup>указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличи	е элемен	та	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/	N на плане	N фото	Содер-жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ	
1	Лестница (наружная)	есть	-	5	не нанесена яркая контрастная маркировка на первую и последнюю ступени	С	нанести яркую контрастную маркировка на первую и последнюю ступени	TP	
2	Пандус (наружный)	есть	-	6	Не выявлены	К,О	-	-	
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	5	Не выявлены	-	-	-	
4	Дверь (входная)	есть	-	5	Высота между крыльцом и проемов входной двери 5 см.	К,О,С	Сгладить порог	TP	
5	Тамбур	есть	-	5	Не выявлено	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не нанесена яркая контрастная маркировка на первую и последнюю ступени. Высота между крыльцом и проемов входной двери 5 см.	K,O,C	Нанести яркую контрастную маркировку на первую и последнюю ступени. Сгладить порог	TP	

#### II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности <*>	Приложе	ние	Рекомендации по адаптации (вид	
1,3	(к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	на плане	N фото	работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Вход в здание	ДП-И (Г,У), ДУ- И(К,С,О)	2	5	Текущий ремонт	

-----

<sup>&</sup>lt;\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно

условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: нанести яркую контрастную маркировку на первую и последнюю ступени. Сгладить порог

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «24» декабря 2019 г.

І. Результаты обследования:

# 3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ СОШ №4 п. Тавричанка, 692495 Приморский край, Надеждинский район, п.

Тавричанка, ул. Лазо,5

(наименование объекта, адрес)

N π/π	Наименование функционально- планировочного	Наличи	е элемент	га	Выявленные нару	ушения	Работы по адаптации объектов		
	элемента	есть/ нет	на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ	
1	Коридор	есть	3,4,5	8,10,11 ,13	Не выявлены				
2	Лестница (внутри здания)	есть	5,6,7,	8,13	Не нанесена яркая контрастная маркировка на первую и последнюю ступени.	С,О	Нанести яркую контрастную маркировку на первую и последнюю ступени.	TP	
3	Пандус (внутри здания)	есть		6	Не выявлены	К,О	-	-	
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Установка не возможна, нет технических условий	-	-	-	
5	Дверь (стекло)	есть	6,7,8	8,13	На прозрачных полотнах дверей нет яркой контрастной маркировки	С	Нанести яркую контрастную маркировку на прозрачное полотно дверей в соответствии с требованиями	-	
6	План эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3,4,5, 6,7,8	6,7	Не выявлены	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не нанесена яркая контрастная маркировка на первую и последнюю ступени, на прозрачных полотнах дверей нет яркой контрастной маркировки	C,O	Нанести яркую контрастную маркировку на прозрачное полотно дверей и в первую и последнюю ступени соответствии с требованиями		

#### П. Заключение по зоне:

11. Jakino lenne no Jone.									
Наименование структурно-	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации					
функциональной зоны	<*> (к пункту 3.4	> T		по адаптации (вид работы)					
	Акта обследования ОСИ)	N на	N	<**> к пункту 4.1 Акта					
		плане	фото	обследования ОСИ					
Пути (путей) движения	ДЧ-И (О,Г,У), ДУ-И	3,4,5,6	6,7,8,1	Текущий ремонт и					
внутри здания (в т.ч. путей	(C,K)	,7,8	0	индивидуальное					
эвакуации)				решение с ТСР					

<sup>&</sup>lt;\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<sup>&</sup>lt;\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

TCD. Towns and the property of	
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.  Комментарий к заключению: нанести яркую контрастную маркировку на прозрачное полотно дверей и в	
первую и последнюю ступени соответствии с требованиями. При организации альтернативной формы обслуживания (при помощи сотрудников) возможен прием на первом этаже инвалидов всех категорий.	
Приложение 4 ( к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «24» декабря 2019	(I) Эг
I. Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания	

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов МБОУ СОШ №4 п. Тавричанка, 692495 Приморский край, Надеждинский район, п.

Тавричанка, ул. Лазо,5 (наименование объекта, адрес)

N π/π	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличи	е элемент	га	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инвалида (категория)	Содер- жание	Виды работ	
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Каб. 16	15	Не выделены контрастным цветом проемы	С,Г	Выделение контрастным цветом дверных проемов		
2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-	
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-	
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-	
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не выделены контрастным цветом проемы	С,Г	Выделение контрастным цветом дверных проемов		

#### **II. Заключение по зоне:**

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности <*>	Приложе	ние	Рекомендации	
функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Кабинетная форма	ДУ (К,О,Г,С,У)			Текущий ремонт	

<sup>&</sup>lt;\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

Комментарий к заключению: при выполнении текущего ремонта данной зоны инвалиды смогут пользоваться данной зоной при организации альтернативной формы обслуживания (при помощи сотрудников). Выделить контрастным цветом дверные проемы.

<sup>&</sup>lt;\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

# 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

## Вариант II - места приложения труда

# МБОУ СОШ №4 п. Тавричанка, 692495 Приморский край, Надеждинский район, п.

Тавричанка, ул. Лазо,5

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявлені наруше		Работы по адаптации		
			и замечания		объектов	3	
	есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

#### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние		ение	Рекомендации по адаптации		
функциональной зоны	доступности <u>&lt;*&gt;</u>	_		(вид работы) $\leq **>$ к <u>пункту 4.1</u>		
	(к <u>пункту 3.4</u>			Акта обследования ОСИ		
	Акта обследования	N на	N			
	ОСИ)	плане	фото			
Места приложения труда						

<sup>-----</sup>

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:	
1	<del></del>

<sup>&</sup>lt;\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

# 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

## Вариант III - жилые помещения

# МБОУ СОШ №4 п. Тавричанка, 692495 Приморский край, Надеждинский район, п.

Тавричанка, ул. Лазо,5 (наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-	Наличие элемента			Выявленные		Работы по	
планировочного элемента			нарушения и замечания		адаптации объектов		
	есть/	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	_	_	-	-	-	-

#### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Приложение		Рекомендации
функциональной зоны	доступности <*>   (к пункту 3.4   Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	по адаптации (вид работы) <**> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые	-	-	-	-
помещения				

<sup>&</sup>lt;\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:	
Rommentaphin it suitino tenino.	

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

# МБОУ СОШ №4 п. Тавричанка, 692495 Приморский край, Надеждинский район, п. Тавричанка, ул. Лазо,5

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного	Наличие элемента		ra	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	элемента	есть/	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер-жание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	9,10,1 1,14,1 5	9,12, 14	Отсутствуют крючки, отсутствует кнопка вызова, поручни	К,О	Установ ить крючки, кнопку вызова, поручни	TP
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступная кабина должна иметь размеры не менее: ширина - 1,65 м., глубина – 1,8 м., ширина двери – 0,9м., крючки для одежды, кнопку вызова, поручни	К,О	Установ ить крючки, кнопку вызова, поручни	TP

#### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Приложе	ение	Рекомендации по		
функциональной зоны	доступности <*> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ		
Туалетные комнаты	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ- И(С,К)		9,12, 14	Текущий ремонт		

<sup>&</sup>lt;\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

Комментарий к заключению: установить крючки, кнопку вызова, поручни. При выполнении текущего ремонта данная зона будет доступна для всех категорий.

<sup>&</sup>lt;\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_от «24» декабря 2019 г.

## І. Результаты обследования:

# 6. Системы информации на объекте

# МБОУ СОШ №4 п. Тавричанка, 692495 Приморский край, Надеждинский район, п.

Тавричанка, ул. Лазо,5

(наименование объекта, адрес)

N	Наименование	Наличие элемента		Выявленные		Работы по		
п/п	функционально-			нарушения		адаптации		
	планировочного элемента			и замечания		объектов		
		есть/	N на	N	Содер-	Значимо	Содер-	Виды
		нет	плане	фото	жание	для инва-	жание	работ
						лида (ка-		
						тегория)		
1	Визуальные средства	нет	-	-	Не выявлено	-	-	-
2	Акустические средства	есть	-	-	Не выявлено	-	-	-
3	Тактильные средства	нет	-	-	Не выявлено	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к				Нет технических			
	зоне				возможностей			

#### П. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Приложение		Рекомендации
функциональной зоны	доступности <*>		1	по адаптации
	(к <u>пункту 3.4</u>	N на	N	(вид работы) <u>&lt;**&gt;</u>
	Акта обследования ОСИ)	плане	фото	к <u>пункту 4.1</u>
			1	Акта обследования ОСИ
Система информации на	ДП-И (К,О)			Текущий ремонт
объекте	ДЧ-И (Г,У)			
	ДУ-И (С)			

<sup>-----</sup>

Комментарий к заключению: нет технических возможностей

<sup>&</sup>lt;\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<sup>&</sup>lt;\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

# Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)

# Муниципальное образование Надеждинский район

No	Наименование	Наличие паспорта д	оступности объекта	Состояние доступности объекта	
$\Pi/\Pi$	общеобразовательной	социальной инфраструк	стуры (образовательной	, and the second	
	организации	органи	зации)		
	(полностью, в	Разработан	Дата утверждения	Оценка состояния	
	соответствии с	(находится в	руководителем	доступности*	
	Уставом)	разработке)	образовательной	(в том числе для различных	
			организации	категорий инвалидов) в	
				соответствии с Классификатором	
				объектов социальной	
				инфраструктуры по состоянию	
				(уровню) доступности.	
		Образовате	льные организаци	И	
1	Муниципальное			ДУ	
	бюджетное	разработан	24 декабря		
	общеобразовательн		2019 года		
	ого учреждения				
	«Средняя				
	общеобразовательн				
	ая школа №4 п.				
	Тавричанка				
	Надеждинского				
	района»				

- \* Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: доступен полностью всем; доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); доступен частично всем; доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); доступно условно, недоступно).
- \*\* Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627). Указывается вид работы в соответствии с классификатором: текущий ремонт; подготовка проектно-сметной документации; строительство; капитальный ремонт; реконструкция; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания)